




A
P
H



Asano Piston Hygienic

1. 潤滑油レス

従来機



- ・駆動部に潤滑油が必要
- ・潤滑油の漏洩リスク




APH



- ・軸受のグリスアップのみ
- ・漏洩リスクを大きく低減

2. 塗装レス

従来機



- ・鋳物に塗装
- ・剥離片の混入リスク





APH



- ・モーター以外は塗装なし
- ・ステンレス+アルミで高耐食

Asano Piston Hygienic

3. ベルトレス



- ・ベルトで駆動
- ・粉じんの混入リスク

- ・減速機付モータで清潔
- ・高効率ギヤで省エネ

S. 省スペース

従来機



・長い

APH



・短い



株式会社 浅野製作所

〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号

TEL 052-322-2315 FAX 052-331-7430 <http://www.asanopump.co.jp>